


Périmètre d'exposition aux risques	
[Ligne pointillée]	Limite du périmètre d'exposition aux risques
[Ligne continue]	Zonage réglementaire
[Hachures diagonales]	Zone d'intervention stricte (Surpression - Thermique)
[Hachures croisées]	Zone d'intervention stricte (Surpression - Toxique)
[Hachures horizontales]	Zone d'intervention limitée sous conditions
[Hachures verticales]	Zone d'autorisation sous conditions
[Hachures en losange]	Zone d'autorisation sous conditions (activité-agricole-naturelle)
[Hachures en zigzag]	Zone grise
[Hachures en V]	Secteurs potentiels d'expropriation et/ou délaissement
[Hachures en U]	Secteurs d'usurpation
[Hachures en W]	Secteurs de délaissement
[Ligne continue]	Éléments de repérage
[Ligne continue]	Limites des parcelles cadastrales
[Ligne continue]	BDI
[Ligne continue]	Limites communales



Direction Départementale des Territoires
Service Risques Energie Construction
Urbanisme et Prévention des Risques

Dreal du Grand Est
Service Prévention des Risques Anthropiques-LD 57
Région Grand Est

Communes de
SARRALBE - WILLERWALD

**PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES**

INEOS

PRESCRIPTION A.P. n°2009-DEDDIC-219 du 16 novembre 2009
ENQUETE PUBLIQUE du 23 février au 27 mars 2017
APPROBATION A.P. n°2017-DCAT-88PE-134 du 6 juillet 2017